

ATLAS

FICHA TÉCNICA

REMOVEDOR DE RESIDUOS

DE OBRA ATLAS

Ideal para superficies de cerámica, porcelanatos, acero inoxidable y placas de concreto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El **REMOVEDOR DE RESIDUOS DE OBRA ATLAS** es una solución compuesta de cristales ácidos disueltos. Su fórmula no causará ningún daño a la boquilla, es posible aplicar el producto directamente a la superficie o diluido, dependiendo de la dificultad para remover manchas difíciles o incrustadas en las instalaciones de cerámica. Este producto sirve para remover residuos tales como: cemento seco, eflorescencias y otros depósitos minerales en superficies como la cerámica esmaltada, acero inoxidable, placas de concreto. Se puede utilizar para obtener una mejor adherencia de los adhesivos y eliminar residuos difíciles en las superficies de concreto.

REMOVEDOR DE RESIDUOS DE OBRA ATLAS es una solución ideal para la limpieza profunda en pisos cerámicos y boquilla, ayuda a neutralizar la presencia de sales.



CONTENIDO NETO: 950 ML

¿CÓMO USAR REMOVEDOR DE RESIDUOS DE OBRA ATLAS?


1. Use lentes de seguridad y guantes impermeables antes de manipular el producto.
2. Asegúrese que la superficie de concretos y boquillas de cemento Portland se haya curado en un mínimo de 10 días instaladas.
3. El área a trabajar deberá contar con corrientes de aire natural.
4. Quite todos los residuos en seco que pueda encontrar sobre la superficie. Elimine aceite o grasa de la superficie previamente.
5. Sature con agua limpia una hora antes de la aplicación de la solución. Deje una película de agua sobre la superficie cuando utilice, para prevenir quemaduras o pérdidas de coloración.
6. Aplique la solución sobre la superficie de manera directa.
7. Deje la solución en la superficie por 5 a 10 minutos.
8. Posteriormente, talle con un cepillo o escoba de cerdas duras, comenzando con el primer punto de aplicación del ácido.
9. Inmediatamente después de cepillar las superficies, enjuague con abundante agua.
10. Se recomienda que la solución no permanezca más tiempo del que se requiera para cepillar sobre la superficie.

Dependiendo de la limpieza que desee realizar, mezcle de la siguiente manera:

- **Para limpieza suave:** Mezcle la solución en agua al 50%, diluya un litro de solución en un litro de agua. Esta mezcla se podrá utilizar para eliminar eflorescencia y residuos leves de cemento Portland de pisos sin esmaltar y loseta cerámica con boquilla de color.
- **Para limpieza profunda:** Aplique directamente o diluido en no más de 125 ml de agua, esto dependerá de la mancha que desee eliminar. Esta aplicación servirá para eliminar manchas muy difíciles sobre loseta cerámica, superficies sin esmaltar, instalaciones de albañilería o boquillas sucias. La solución aplicada sin diluir y en exposición prolongada, debe utilizarse solamente para quemar el concreto deseado.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **REMOVEDOR DE RESIDUOS DE OBRA ATLAS** dependerá de la dilución que realice y el tipo de limpieza que desee sobre la superficie. Por 950 ml de solución podrá realizar una limpieza sobre la boquilla y el rendimiento del área será aproximadamente de 9 a 10 metros, para limpieza leve de 5 a 6 m² y para limpieza profunda de 2 a 3 m².



Se aconseja que el producto se pruebe en un área pequeña y oculta siguiendo las instrucciones de aplicación, para observar si los resultados son los deseados.

RESTRICCIONES

- Deberá evitar el contacto directo con la piel.
- No aplique este producto sobre mármol o piedras naturales, ni sobre azulejo con esmalte delicado.
- La solución no deberá permanecer en contacto por mucho tiempo sobre la superficie a limpiar, debido a que puede dañar algunos esmaltes.
- Evite mezclar este producto con metales oxidables.
- No use este producto reiteradamente ya que podría dañar la superficie.
- Para el grabado profundo del concreto, deje que la solución actúe por hasta 30 minutos antes de enjuagarla con agua limpia.

PRECAUCIONES

Se recomienda no mezclar con otros productos químicos. No permita el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingiera este producto, es recomendable lavarse con agua después de manipular el producto. No aspire el polvo. Este producto contiene Ácido Sulfámico. No transfiera el contenido a botes sin etiquetar y otros recipientes. Use el producto en un área bien ventilada. Use guantes impermeables, como los guantes de nitrilo. Use protección ocular, así como también vestimenta de protección.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de que el producto **llegase a tener contacto con los ojos**, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos, si las molestias persisten, acuda a su médico más cercano.

En caso de su **ingesta accidental**, se recomienda enjuague su boca. No inducir al vómito. Llame a un médico de inmediato.

En caso de tener **contacto con la piel**, se recomienda lavar el área afectada con agua y jabón de manera inmediata durante varios minutos, si las molestias persisten, acuda a su médico más cercano.

En caso de **inhalar le producto** y que las vías respiratorias se encuentren irritadas, muévase a un lugar más ventilado o con aire fresco, si las molestias persisten, acuda a su médico más cercano.

Considere antes de manipular este producto, leer la hoja de seguridad disponible en: www.atlasadhesivos.com

**Compuestos Orgánicos Volátiles
(VOC): 0 g/L**

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS




ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien cerrado después de cada uso. Guárdelo y úselo en un lugar donde la temperatura se encuentre entre los 7°C y 29°C. Mantenga el producto en su envase original, en un área seca y fresca, protegido de las heladas y la luz solar directa.



FICHA TÉCNICA

REMOVEDOR DE RESIDUOS DE OBRA



ATLAS

**Productos y Materiales de Instalación de
Occidente, S.A. de C.V.**

Ave. Los Tabachines No 19, Condominio
Industrial Santa Cruz, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, C.P. 45640
RFC: PMI211111HC4

www.atlasadhesivos.com

Contacto, dudas o aclaraciones:

atencion@atlasadhesivos.com

 3331591332